











Änderung für mehr Eingangsempfindlichkeit:
 Q02 2SK19GR ersetzen durch U310 und Q01 3SK51 ersetzen durch BF900. Anschließend
 mit den Trimmern TC01 bis TC04 das Signal in Bandmitte (ca. 145MHz) auf Maximum ab-
 gleichen.



FT-22IR BLOCK DIAGRAM

